

**Pratica** 1/2017-0 **del** 25/01/2017 **Prot.** 333 **Tipo** Permesso di costruire

**Provvedimento** In corso

**Intervento** Nuova costruzione

**Descrizione** Realizzazione di edificio di civile abitazione in bioedilizia.

**Responsabile** Geom. Cavallero Franco

**Istruttore** Geom. Cavallero Franco

**Indirizzo** Via Don Minzoni

**Richiedenti** Norese Mauro

**Mappali** Fg. 6 Map. 797 - 799 - 945 - 946

**Progettisti** Ingegnere Rebaudengo Luca

**Dir. lavori** Ingegnere Rebaudengo Luca

**Pratica** 9/2017-0 **del** 14/03/2017 **Prot.** 1098 **Tipo** Permesso di costruire

**Provvedimento** In corso

**Intervento** Nuova costruzione

**Descrizione** Realizzazione di una pertinenza all'abitazione da adibire a rimessa auto di pianta rettangolare di misure 6,50 x 4,13 m. e altezza massima al colmo di 3,30 m.

**Responsabile** Geom. Cavallero Franco

**Istruttore** Geom. Cavallero Franco

**Indirizzo** Via Fratelli Cervi 11

**Richiedenti** Cermelli Maria Teresa

**Mappali** Fg. 7 Map. 827

**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea

**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea  
Ingegnere Sardi Pier Angelo

**Pratica** 36/2017-0 **del** 15/09/2017 **Prot.** 3597 **Tipo** Permesso di costruire

**Provvedimento** Rilascio 3/2017 del 25/09/2017

**Intervento** Nuova costruzione

**Descrizione** Realizzazione di una pertinenza abitativa da destinarsi a ricovero auto sorretta da struttura portante composta da sei pilastri in cemento armato con copertura e travi perimetrali in legno lamellare e manto di copertura con pannelli coibentati di colore rosso e tamponamento sui due lati al confine d

**Responsabile** Geom. Cavallero Franco

**Istruttore** Geom. Cavallero Franco

**Indirizzo** Via Carpeneto 36

**Richiedenti** Laguzzi Liliana

**Mappali** Fg. 33 Map. 327 Sub. 1

**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea

**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea  
Ingegnere Sardi Pier Angelo

Pratica 3/2017-0 del 03/02/2017 Prot. 517 Tipo SCIA

**Provvedimento** Chiusa

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Variante finale rispetto alla precedente segnalazione certificata di inizio attività per la corretta individuazione delle tramezzature interne e della piccola luce posta sopra l'ingresso carraio esistente.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Gramsci 14  
**Richiedenti** Pastorini Guido  
**Mappali** Fg. 6 Map. 908 Sub. 5  
**Progettisti** Architetto Tartara Claudia Ines  
**Dir. lavori** Architetto Tartara Claudia Ines

Pratica 7/2017-0 del 27/02/2017 Prot. 902 Tipo SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Sanatoria di opere edili realizzate parzialmente in difformità a titolo abilitativo licenziato e nel contempo nel completamento delle opere di manutenzione straordinaria non ultimate e consistenti essenzialmente in opere di finitura di pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, impianto elettrico e ter  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Circonvallazione 44  
**Richiedenti** Devito Elisa  
**Mappali** Fg. 7 Map. 780 Sub. 3  
**Progettisti** Geometra Coda Franco  
**Dir. lavori** Geometra Coda Franco

Pratica 11/2017-0 del 07/04/2017 Prot. 1432 Tipo SCIA

**Provvedimento** Chiusa

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Variante del permesso di costruire n° 4 del 05/10/2016. La variante consiste nella non realizzazione della tettoia a copertura del terrazzo esistente situato sopra la soletta del garage. Inoltre piccole modifiche di altezza e delle aperture per quanto riguarda la centrale termica costruita in aderen  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Ovada 70  
**Richiedenti** Lanzavecchia Elena, Azzarito Andrea  
**Mappali** Fg. 8 Map. 535 Sub. 1/2  
**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea  
**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea

Pratica 12/2017-0 del 18/04/2017 Prot. 1566 Tipo SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Ristrutturazione edilizia  
**Descrizione** Cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali di parte di edifici rurali abbandonati dall'attività agricola ed esistenti in data anteriore al 01/09/1967 con realizzazione di abitazione unifamigliare.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Cascina Pelizza 42  
**Richiedenti** Pelizza Rosella, Bocalero Antonia  
**Mappali** Fg. 26 Map. 116  
**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea  
**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea  
Ingegnere Sardi Pier Angelo

**Pratica** 14/2017-0 **del** 20/04/2017 **Prot.** 1605 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Ristrutturazione edilizia  
**Descrizione** Rifacimento tetto sulla porzione rustica danneggiato dall'incendio.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Cascina Mussa S.N.C.  
**Richiedenti** Gerola Diego  
**Mappali** Fg. 1 Map. 237 Sub. 1/2/3 - Map. 238  
**Progettisti** Geometra Carrara Sergio  
**Dir. lavori** Geometra Carrara Sergio

**Pratica** 17/2017-0 **del** 23/05/2017 **Prot.** 2060 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Realizzazione di una pertinenza dell'abitazione di mq. 65,50 aperta su due lati e sanabile sia per il rapporto di copertura realizzato che per le distanze dai confini (fabbricato ad uso box realizzato a confine di altezza massima al colmo pari a ml. 3,30. Demolizione di tettoia chiusa di forma retta  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Fratelli Cervi 19  
**Richiedenti** Gasparini Anna Maria, Gasparini Laura, Poggio Giovanna  
**Mappali** Fg. 7 Map. 530 Sub. 1/2  
**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea  
**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea  
Ingegnere Sardi Pier Angelo

**Pratica** 19/2017-0 **del** 05/06/2017 **Prot.** 2229 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Ristrutturazione edilizia  
**Descrizione** Sanatoria per opere edili realizzate in difformità ai titoli abilitativi licenziati, per parziale recupero del sottotetto ai sensi della L. R. n° 21 del 06 Agosto 1998 con creazione di nuova unità immobiliare.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Fratelli Cervi 13  
**Richiedenti** Consonni Margherita  
**Mappali** Fg. 7 Map. 103 Sub. 4  
**Progettisti** Geometra Coda Franco  
**Dir. lavori** Geometra Coda Franco

**Pratica** 20/2017-0 **del** 05/06/2017 **Prot.** 2230 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Chiusa

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Sanatoria per opere edili realizzate in difformità a titolo abilitativo licenziato.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Vicolo Ponzevola 4  
**Richiedenti** Schilirò Giuseppe  
**Mappali** Fg. 6 Map. 1039 Sub. 3  
**Progettisti** Geometra Coda Franco  
**Dir. lavori** Geometra Coda Franco

**Pratica** 22/2017-0 **del** 16/06/2017 **Prot.** 2422 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Pratica in sanatoria per rifacimento orditura primaria e secondaria di copertura nell'immobile sito in frazione Castelferro, Predosa, via Carpeneto n° 34 senza modifiche di sagoma e di prospetto.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Carpeneto 34  
**Richiedenti** Re Bartolomeo, Re Mauro Paolo  
**Mappali** Fg. 33 Map. 326 Sub. 2  
**Progettisti** Geometra Re Gianluca  
**Dir. lavori** Geometra Re Gianluca

**Pratica** 23/2017-0 **del** 20/06/2017 **Prot.** 2450 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Chiusa

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Demolizione in sanatoria di fabbricato posto adiacente su lato est del capannone con destinazione di forno per carrozzeria e demolizione di tettoia provvisoria realizzata sul lato ovest del capannone identificazione esatta posizione perimetro capannone.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via per Retorto 4  
**Richiedenti** Magugliani Dario, De Vecchi Elena  
**Mappali** Fg. 4 Map. 290 Sub. 1  
**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea  
**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea

**Pratica** 24/2017-0 **del** 01/07/2017 **Prot.** 2596 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Formazione recinzione.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Martiri della Resistenza 5  
**Richiedenti** Camera Alessandra, Camera Roberto, Di Legami Antonia  
**Mappali** Fg. 35 Map. 340 Sub. 1  
**Progettisti** Geometra Pareti Stefano  
**Dir. lavori** Geometra Pareti Stefano

**Pratica** 26/2017-0 **del** 07/07/2017 **Prot.** 2694 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Sanatoria per realizzazione di piscina interrata in assenza di titolo abilitativo.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Circonvallazione 60  
**Richiedenti** Gatti Angela  
**Mappali** Fg. 7 Map. 886 Sub. 3  
**Progettisti** Geometra Coda Franco  
**Dir. lavori** Geometra Coda Franco  
Ingegnere Sardi Pier Angelo

Pratica 28/2017-0 del 14/07/2017 Prot. 2781 Tipo SCIA

**Provvedimento** Chiusa

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Lievi modifiche interne, sostituzione serramenti e sostituzione generatore di calore variante n° 4023 del 26.10.2016.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Circonvallazione 42  
**Richiedenti** Pastorini Tiziana, Pastorini Gabriele  
**Mappali** Fg. 7 Map. 453 Sub. 6/7  
**Progettisti** Ingegnere Binasco Nazareno  
**Dir. lavori** Ingegnere Binasco Nazareno

Pratica 33/2017-0 del 09/09/2017 Prot. 3494 Tipo SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione ordinaria  
**Descrizione** S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire.  
Sanatoria di porticato annesso all'edificio principale e di autorimessa a confine.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Carosio 70  
**Richiedenti** Vignolo Paolo  
**Mappali** Fg. 25 Map. 52  
**Progettisti** Geometra Tardiolo Luigi Bernardo  
**Dir. lavori** Geometra Tardiolo Luigi Bernardo  
Ingegnere Dolcino Alberto

Pratica 35/2017-0 del 12/09/2017 Prot. 3553 Tipo SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Realizzazione di recinzione con caratteristiche uguali a quella esistente a confine tra i mappali 444 e 1160, posizionamento di cancello carraio scorrevole tra i mappali di proprietà 444 e 430 e di cancello carraio sul mappale 449 in metallo e pilastri in metallo di sostegno.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Santa Lucia SNC  
**Richiedenti** Lagorio Gianfranco, Poma Carlo  
**Mappali** Fg. 6 Map. 430 - 444  
**Progettisti** Geometra Amelotti Enrico  
**Dir. lavori** Geometra Amelotti Enrico

Pratica 37/2017-0 del 13/09/2017 Prot. 3579 Tipo SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 87 bis del D. Lgs. 259/2003 successivamente modificato dal nuovo D. Lgs. n° 70 del 28/05/2012, per la modifica di impianto di telefonia cellulare nel Comune di Predosa (AL), strada provinciale per Mantovana, foglio di mappa n°  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Strada Provinciale Strada Provinciale per Mantovana  
**Richiedenti** Breda Maurizio  
**Mappali** Fg. 7 Map. 564  
**Progettisti** Ingegnere Cagno Mario  
**Dir. lavori** Ingegnere Cagno Mario

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Nuova costruzione

**Descrizione** Variante al permesso di costruire n° 2 del 22/03/2017 consistente in piccole modifiche dovute alla realizzazione della struttura portante in cemento armato consistente nell'inserimento di quattro pilastri nell'esistente volumetria, e diversa dimensione della finestratura sul lato ovest della pertine

**Responsabile** Geom. Cavallero Franco

**Istruttore** Geom. Cavallero Franco

**Indirizzo** Via Fratelli Cervi 11

**Richiedenti** Cermelli Maria Teresa

**Mappali** Fg. 7 Map. 826 Sub. 3/4/5 - Map. 827

**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea

**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea  
Ingegnere Sardi Pier Angelo

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Ristrutturazione edilizia

**Descrizione** Messa in sicurezza del fabbricato da ordinanza n° 2/148/2017 a seguito di incidente stradale causato da un autocarro che urtando contro il terrazzo dell'immobile ha causato il distacco parziale della muratura portante e del terrazzo. I lavori consistono nella ricucitura della muratura portante con m

**Responsabile** Geom. Cavallero Franco

**Istruttore** Geom. Cavallero Franco

**Indirizzo** Via Pelizza 80

**Richiedenti** Zerbino Maddalena, Zerbino Massimiliano

**Mappali** Fg. 26 Map. 404 Sub. 3

**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea

**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea  
Ingegnere Sardi Pier Angelo

**Provvedimento** Chiusa

**Intervento** Manutenzione straordinaria

**Descrizione** Nessuna tipologia degli interventi sopra indicati ma consiste essenzialmente nella divisione del fabbricato andando a creare due distinte unità immobiliari a destinazione residenziale, si precisa che l'intervento non prevede opere edilizie in quanto il fabbricato è stato oggetto di recente ristrutturato

**Responsabile** Geom. Cavallero Franco

**Istruttore** Geom. Cavallero Franco

**Indirizzo** Via Circonvallazione 42

**Richiedenti** Pastorini Gabriele, Pastorini Tiziana

**Mappali** Fg. 4 Map. 202, Fg. 7 Map. 453 Sub. 6/7/8/9

**Progettisti** Geometra Coda Franco

**Dir. lavori** Geometra Coda Franco

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria

**Descrizione** S.C.I.A. in sanatoria per ampliamento di edificio esistente.

**Responsabile** Geom. Cavallero Franco

**Istruttore** Geom. Cavallero Franco

**Indirizzo** Via Case Sparse 1/2

**Richiedenti** Gandini Silvia, Gandini Flavio

**Mappali** Fg. 35 Map. 35 - 190 Sub. 4 - Map. 452 - 454

**Progettisti** Architetto Lanzavecchia Maura

**Dir. lavori** Architetto Lanzavecchia Maura

**Pratica** 49/2017-0 **del** 24/11/2017 **Prot.** 4649 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Restauro e risanamento conservativo  
**Descrizione** Ridistribuzione degli spazi interni, ridimensionamento di finestre e portefinestre, realizzazione tettoia in ferro, realizzazione terrazzo.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Circonvallazione 18  
**Richiedenti** Lanzavecchia Chiara  
**Mappali** Fg. 5 Map. 562 Sub. 3/4  
**Progettisti** Architetto Tagliafico Andrea  
**Dir. lavori** Architetto Tagliafico Andrea

**Pratica** 50/2017-0 **del** 24/11/2017 **Prot.** 4651 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Restauro e risanamento conservativo  
**Descrizione** Ampliamento autorimessa esterna, ridistribuzione degli spazi interni, ridimensionamento di finestre e portefinestre.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Circonvallazione 18  
**Richiedenti** Ficarra Michele  
**Mappali** Fg. 5 Map. 562 Sub. 1/2  
**Progettisti** Architetto Tagliafico Andrea  
**Dir. lavori** Architetto Tagliafico Andrea

**Pratica** 51/2017-0 **del** 24/11/2017 **Prot.** 4652 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Manutenzione straordinaria  
**Descrizione** Sanatoria di fabbricati costruiti in difformità alla concessione edilizia n° 358/80 con la demolizione di alcune parti.  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Località Cerreta  
**Richiedenti** Corradengo Giovanna  
**Mappali** Fg. 31 Map. 118 - 154  
**Progettisti** Architetto Gamondo Andrea  
**Dir. lavori** Architetto Gamondo Andrea

**Pratica** 52/2017-0 **del** 29/11/2017 **Prot.** 4697 **Tipo** SCIA

**Provvedimento** Attiva

**Intervento** Restauro e risanamento conservativo  
**Descrizione** Cambio di destinazione d'uso senza opere (art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001) consistente nell'eliminazione del sub. 5 mapp. 826 categoria C/6 e del sub. 3 mapp. 826 A/2 accorpandoli insieme in un unico subalterno (il 6) di abitazione di tipo civile.  
Si precisa che il sub. 5 non è mai st  
**Responsabile** Geom. Cavallero Franco  
**Istruttore** Geom. Cavallero Franco  
**Indirizzo** Via Fratelli Cervi 11  
**Richiedenti** Cermelli Maria Teresa  
**Mappali** Fg. 7 Map. 826 Sub. 3/4/5  
**Progettisti** Geometra Cavallero Andrea  
**Dir. lavori** Geometra Cavallero Andrea